

# INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress	
Enilsberg 16:1	Stigbussvägen 8A-D	
Systemnummer	752.42 UPPSALA	
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning	
Godkänt	20270927	
Besiktningssman	Besiktningdatum	Nästa besiktningdatum
Rolf Andersson	20240325	20270927
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ Cert.nr
R.Andersson VVS-Kontroll AB	Kr	RISE 0208/03

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Namnteckning

# INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Eriksberg 16:1		Stigbergsvägen 6A-C	
Systemnummer		75242 WPPSDA	
FFI			
Besiktningresultat		Nästa ordinarie besiktning	
Godtagbart		20270927	
Besiktningssman	Besiktningdatum	Nästa besiktningdatum	
Rolf Andersson	20240325	20270927	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
R.Andersson VVS-Kontroll	Kr	RISE	0208/03

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Namnteckning