

INTYG



Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnr	Adress	
Eriksberg 16:1		Stigbergsvägen 6 a-c, 8 a-d	
Internt byggnadsnamn		Objektsnr	
		4411663	
Systemnr	Aggr.benämning	Betjäna	
1	FF	Bostäder samt lokalen	
Besiktningsdatum		Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum
2014-08-13		G	2020-08-13
Systemnr	Aggr.benämning	Betjäna	
Besiktningsdatum		Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum
Systemnr	Aggr.benämning	Betjäna	
Besiktningsdatum		Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum
Systemnr	Aggr.benämning	Betjäna	
Besiktningsdatum		Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum
Besiktningsman	Ort, Datum	Namnteckning	
Björn Reppe	Hägersten		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
HOIST Energy JOVENT	K	Swed-cert	945

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden